PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-177238

(43)Date of publication of application: 11.09.1985

(51)Int.Cl.

G01M 11/00 HO4B 3/46 H04B 9/00

(21)Application number: 59-033392

(71)Applicant : MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:


24.02.1984

(72)Inventor: MATSUNAGA KANZO

(54) DETECTOR FOR BREAKING OF OPTICAL FIBER CABLE

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect the breaking of an optical fiber cable securely by multiplexing a monitoring light signal which is different in wavelength through the optical fiber cable. CONSTITUTION: A monitoring light transmitter 10 transmits the monitoring light signal W2 having different wavelength with a transmit light signal W1 from an electrooptic converter 4, and those light signals W1 and W2 are multiplexed by a multiplexer 11 and transmitted to an optical communication device 8' at an opposite side through the optical fiber cable 9. The composite light signal is demultiplexed by an opposite-terminal demultiplexer 12 into the light signal W1 and light signal W2, which are multiplexed by a multiplexer 11 with the light signal W1 transmitted from the opposite terminal and received by a communication device 8 through the cable 9. This received signal is passed through the demultiplexer 12 to separate only the light signal W2. Then, light level detectors 13a and 13b detect the transmission level and reception level of the light signal W2 and both detected levels are compared by a comparator 14 to detect



the breaking of the cable 9 securely from a decrease in only the reception level.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

匈日本国特許庁(JP)

00 特許出顧公開

四公開特許公報(A)

昭60-177238

@Int,CI,4 G 01 M 11. 識別記号 **庁内整理番号**

❷公開 昭和60年(1985)9月11日

G 01 M 11/00 H 04 B 3/46 9/00 212Z-2G C-6538-5K K-6538-5K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 3頁)

❷発明の名称

光ファイバケーブルの折損検出装置

②特 願 昭59-33392

❷出 取 昭59(1984) 2月24日

砂発 明 者 松 永

完 三

神戸市兵庫区和田崎町1丁目1番2号 三菱電機株式会社

制御製作所内

愈出 殷 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

の代 理 人 弁理士 田澤 博昭

外2名

明 叙 書

1. 発男の名称

元ファイバケーブルの折損後出典世

. 2. 特許請求の範囲

たファイスケーブルの折損数視用先送信器と、 上記光ファイスケーブルに送られる監視用光信号 と伝送元信号とを合成な合物と、上配合放野から元ファイスケーブルを経た合成伝送光信号を から元ファイスケーブルを経た合成伝送光信号を 分離する分放器と、上記数限用光信号の先送信信 号と光史信信号との独定を検出する光レベル検出 器と、上記光レベル核出称の出力を比較で 器と、上記光レベル核出称の出力を比較で のとを偉えた光ファイスケーブルの折損検出級信。

8. 発明の評細な説明

(発明の抜街分野)

との発明は電力系統の送電線保護機能能配の光 ファイバケーブル送信無量に適用する光ファイバ ケーブルの折損検出装置に関するものである。

〔從來技徵〕

従来この彼の遊信袋はを終し図にづいて説明すると、1は送電源保護器は設備く以下継続機能と

1. J. 18.7

称する)、2は紺電袋屋1からの送信信号をベル ス符号変調(PCM)し、逆に復興するPCM変 復興器、3は複数偏のPCM変復調器2の出力信 "寺を多重化し遊に分離する多重化回路、 4 は多意 化国路るの出力延気信号を先信号に変換する電気 光変換器、5は光信号を奪気信号に変換する光電 気変換器。 8 は P C M 変復調器 2 の信号復調時の 符号の誤り並びに同期喪失を検出するエラー検出 袋、7は光電気変換器5の出力を整視する光ンペ **ル低下検出器、8は以上2~78により構成され** る光溢信姿質、3は光ファイバケーブルである。 次化動作について説明する。 継尾英配りから出 力される複数個の電流管報(電流の既れる方向主 たはその級性、瞬時値等)はそれぞれ複数個のP CM変化調器2によりそれぞれパルス符号変別さ れ、更に多式化回路3によりPCM変復調等2か 5の複数個の P C M 信号は多重化され、次に観気 光変換器 4 により先信号に変換されて光ファイバ

ケーブル8を経て相手蛸に伝送される。相手燎に

も同様の装量があり、光ファイベケーブル8より

PLORENCE CONTRACTOR

特問昭60-177238(2)

伝送された光信号は光電気変換器 5 により復気信号に変換され、更に多重化回路 8 により複数の P C 対信号に分離され P C が変複関為 2 により復同されて、格学站の電流情報が振電装置 1 に受信をれる。

ことで伝送系に異常が生じた場合は電佐情報が 扱って相手増に伝送され、経電整置1が判定を良 り経覚無値1が限つて動作することになる。この ように伝送系の異常によつて健電装置1が動作した。 ることを防止するためにはエラー検出機6により 符号の誤り並びに関規表先を検出して不動作の復 関信号が態電装置1に出力されるか、又は経営を 便1に直接セック信号が出力される。

ところで、光ファイパケーブル8は一般に送憶 膝氏塔と併架されるか、または電力線ケーブル8 体に内蔵される場合が多いため辺電線の系統故障 と同時に光ファイパケーブル8も折損することが 考えられる。このとき継電袋便1としては動作す べきであるが、前述のエラー検出器8は光ファイ ポケーブル8の折損による符号の誤り並びに同期 喪失を検出して総電袋置1を不動作にする不都合が生じてしまう。 この対策として光レベル低下検出 計算により充受信レベルが低下したことを検出し、これを光フアイベケーブル 5 の折損と判定して、上記エラー検出器 6 の検出を無効にし不動作にした機電器置1を動作することが考えられている。

使来の設置は以上のように構成されているので 光ファイパケーブル B 以外の伝送系たと気は電気 光変換器 4、光電気変換器 5 等の異常による光レベルの低下などによつて電流情報が誤つて伝送されても光レベル低下校出船 7 が動き、エラー校出 都 6 の検出も無効とするので光ファイペケーブと 5 に異常がなくても磁電装置 1 は該つて動作する 欠点があつた。

(発明の振要)

この発明は上記のような従来のものの欠点を終 会するためになされたもので、光ファイバケーブ ルにファイバケーブルの折損監視用の異なる彼長 の取復用光質号を参加するととにより光ファイバ

ケーブルの紆損を依出できるようにした製造を提供することを目的としている。

(発酵の実施例)

尚待号→1 は党気先変換器 4 から出力される伝送光信号、→2 は監視用光送信器 1 0 から出力される監視用元信号を示し、これらの元信号 □1,□2 は立いに異なる変長を有する。

次に動作を説明する。整複用光送信貸10は尾気光変換数4からの伝送光信号の1.とは異なる故

長の監視用光信号 四ミ を送信し、これら四常の元 信号 ω』と ω』は合放器「1 で合成され光ファイ パケーブル9を経て相手端の光通信殺量 8′に伝送 される。伝送された合成先信号は相手端の分故器 1 2 で伝送光信号 41 と監視用光信号 42 とに分 離され、再び合放器11で相手類から遊信される 伝送光信号 o i と合成され、光ファイペケーブル 9を無て通信強催8に受信される。との受信した 光信号は将び分放器12によつて要貌用元信号^{O2} のみが分離される。次に光レベル彼出盤13g, 13bにより監視用光信号 az の送信レベルと受 信レベルは検出され更に両者の検出レベルは比較 舜14によつて比較され、受信レベルのみが低下 するととによりゲファイバケーブルBの折撲が検 出できる。したがつて送電板の系統故障と共に允 ファイパケープル8が折扱した場合は比較祭14 からの出力信号によつてエヌー検出器 6 の出力を 終効とし、結嘱発揮1を動作させることができる。

また、光ファイパケーブル 9 に異常はなく、国 気光変換器 4 、元収気変換器 5 等に異常が発生し

2. 10.13.2**25.5**5559311.00

た場合は、比較祭14からの出力信号は生じないので、エラー検出語6によつて継電装置1を不動作にし、誤つて調整作することはない。

なお、上記表施例では第2回において左側の光 通信機服 8 にのみ監視用光信号の検出国路を設け たが、同様の四路を右側の相手端の光通信機優 8 に設けて前述の2 彼の光信号にさらに浪長の異な る監視信号を多慮してもよい。

[発明の効果]

4. 図面の簡単な説明


第 & 図は従来の光ップイパケーブル通信装置の

特別昭60-177238(呂)

得成を示すプロック区、第2回はこの発明の一実 施例による光ファイベケーブルの折損検出機量の 構成を示すプロック図である。

3 … 光ファイパケーブル、 1 0 … 数核用光送信 器、 1 1 … 合放器、 1 2 … 分放器、 13 a , 13 b … … 光レベル検出器、 1·4 … 比較器。

等許出顧人	三菱 电极株式会社
代理人 乔理士	田神神明
代理人 弁理士	石 精 信 無
代理人 弁理士	加票公理



~207-

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.